

INTERNAL VISUAL AID

GENERAL INFORMATION/ INFORMACIÓN - GENERAL

PROCESS/ PROCESO:

BOARD MOISTURE READING

DATE/ FECHA:

4/5/2018

DESCRIPTION/ DESCRIPCIÓN

GATHER DATA REGARDING RELATIVE MOISTURE CONTENT ON CHIPBOARD DURING DIFFERENT STAGES (SHEETED, PRINTED, CUT AND/OR BEFORE GLUING)
RECOLECCION DE DATOS DE LA HUMEDAD RELATIVA DEL PAPEL EN SUS DIFERENTES ETAPAS (HOJEADO, IMPRESAS, CORTADAS Y/O ANTES PEGADO).

BOARD MOISTURE READING AT SHEETING OPERATION

MOISTURE CONTENT EXPECTED RESULT IS (6 ± 1)


PROCESS STEPS/ PASOS DEL PROCESO

STEP 1



Remove cap protectors from P2000 /
Quite tapas protectoras del P2000

STEP 2



Conect accessory 12-E to P2000 /
Conecte accesorio 12-E al P2000

STEP 3



Place accessory 12-E on top of roll while moving/
Poga el accesorio 12-E arriba del rollo mientras se mueve.

STEP 4




Press Read key/
Presione el boton de lectura.

STEP 5



Take note of the result, repeat "Step 4" /
Tome nota del resultado y repita el "Paso 4"

STEP 6



Document result in "ERP> Quality>Testing Log"/
Documente el resultado en "ERP> Quality>Testing Log"